



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 97 DEL 19/10/2018**

**OGGETTO:**

**Fermo immediato dell'impianto elevatore nr. TO908 del fabbricato in Via Roma n. 43**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 16.10.2018 prot. n. 10980, dalla società Eurocert S.r.l. con la quale viene inoltrato il verbale di verifica n. 67-18-00621 del 12.10.2018 relativo all'impianto elevatore nr. TO908 del fabbricato in Susa, Via Roma n. 43, identificato al N.C.E.U. al foglio 6 mappale 116 sub. 6;

**Preso atto** delle risultanze del suddetto verbale nel quale viene rilevata la mancata comunicazione di messa in esercizio al comune; la mancata presenza del libretto/registro dell'ascensore; la deteriorata o scarsa illuminazione del locale macchina; la non sufficiente illuminazione della cabina; l'insufficiente sistema di comunicazione bidirezionale in cabina; la mancanza della targa di immatricolazione in cabina e la spinta della porta motorizzata risulta superiore a quella ammessa dalla normativa;

**Visto** l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

**Visto** il D.P.R. 5.10.2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30.04.1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";

**Ritenuto** pertanto opportuno di dover intervenire con il fermo dell'ascensore in questione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., fino a nuova verifica con esito positivo, nonché all'ottenimento del numero di matricola, ai sensi delle vigenti norme in materia D.P.R. 162/1999 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico Enti Locali;

## **ORDINA**

Alla società:

**“omissis”**

**“omissis”**

**Il fermo immediato dell'impianto elevatore nr. TO908 di cui in premessa, installato presso il fabbricato di Via Roma n. 43.**

L'apposizione all'esterno dell'impianto, in modo ben visibile un cartello indicante il fermo dell'impianto stesso mettendo in atto tutti i dispositivi per impedirne l'utilizzo.

Autorizza l'esecuzione dei lavori necessari al suo ripristino.

La presente ordinanza verrà revocata previa presentazione del verbale di verifica straordinaria con esito positivo dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'Area Tecnica unitamente a tutta la documentazione necessaria e prevista dalla vigente normativa, al fine di ottenere il numero di matricola.

## **DISPONE**

- Al Comando Polizia Municipale di Susa la notifica ai soggetti interessati nonché la vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- Che a norma dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il geom. Mauro Fossi, tecnico dell'Area Tecnica – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata;

## **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Il Responsabile dell'area Tecnica  
arch. Maria Grazia De Michele  
*firmato digitalmente*